


# Quick reference EDM Leica TCA 1100L van A.V. Sprint: verspringen

Versie 0.4, 7 juli 2017. Auteur: Kees Snepvangers

## 1. Afspraken wedstrijdleider en jury:

- Plaats tachymeter;
- Hulp bij inmeten en controlemetingen, tijdstip ervan;
- Communicatie met jury;
- Instructie waterpas stellen meetstok

## 2. Opbouwen: minimaal 5 m voor de afzetlijn of achter de bak; (meer is beter omdat dan het zoeken van het prisma sneller gaat)



## 3. Volgogen tachymeter boven zetten (kijkerstand 1);



## 4. Waterpas stellen in 2 stappen:

- Grof: met stelschroevenblok en poten van het statief;
- Toestel plaatsen en accu aansluiten (niet in de zon e.d.)
- Fijn: met elektronische doosniveau (<waterpas> onder F3), opslaan met <CONT>



## 5. Controleren instellingen:


- ATR (Automatic Target Recognition): <aF...>, <F1>
- Aantal metingen: <aF...>, 2 Programma afstandmeting, <F3> (SNEL), <CONT>
- Kijkerstand I (Laag 1 (V-links): Hoofdmenu, <F3> (CONF), 8 Gebruikers configuratie

## 6. Verlichting passen indien nodig: <schijnwerper>, <F1> (SCHRM), <CONT>.

## 7. In hoofdmenu "Jump Distance" kiezen;

## 8. Inmeten referentiepunten aan weerszijden van de afzetlijn:

- Eerste: rechts van de aanloop: <F1> (ALL);
- Tweede: links van de aanloop: idem;



## 9. Nulmeting in het midden op de afzetlijn: <F2> (DIST), vervolgens <Shift>, <F4> (FINE) voor de millimeters;


## 10. Controle metingen:

- Plaatsen minimaal 2 blokjes met pen in het zand;
- Meten met EDM, <F2> (DIST), <Shift>, <F4> (FINE) voor millimeters, noteren op EDM controleformulier;
- Controle afstand in millimeters met gecertificeerd en onbeschadigd meetlint (te herkennen aan: CE-keurmerk, IJkteken voor nauwkeurigheidsklasse II),



(Scheidsrechter houdt toezicht, voert niet uit)

- EDM controleformulier altijd **compleet** invullen en laten ondertekenen; (Records worden niet erkend als het formulier niet goed ingevuld is!)



## 11. Opruimen/opbergen: tachymeter altijd droog opbergen!

P.s. Er is ook een uitvoerige handleiding voor het verspringen met (bijna) alles wat je zou moeten weten of tegenaan kan lopen.